

Division of Maintenance



8301 Turkey Thicket Drive, Building A, First Floor
Gaithersburg, MD 20879
(240) 740-2500

Attachment B

MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS NOTIFICACIÓN ANUAL DE LA DISPONIBILIDAD DEL PLAN DE CONTROL DE ASBESTO

En 1987, la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency -EPA) publicó las normas definitivas para Asbestos Hazard Emergency Response Act (AHERA), 40 CFR Part 763. Estas normas exigen que las Agencias Educativas Locales (Local Education Agencies-LEAs) preparen Planes de Gestión de Asbesto para los edificios que tengan materiales que contengan asbesto (ACM). Un Plan de Gestión de Asbesto debe contener los siguientes elementos:

- Los resultados de encuestas y evaluaciones de ACM de la instalación, realizados por personal de inspección certificado.
- Un plan detallado para administrar ACM en el edificio y un plan cronológico para la eliminación, si es necesario.
- Un programa de actividades para las operaciones y mantenimiento para evitar disturbios accidentales de ACM durante los servicios rutinarios de mantenimiento y disminución requeridos.
- Un programa para vigilancia periódica de ACM y un plan de acción en caso de emergencia para responder a problemas no anticipados.
- Planes para una coordinación centralizada de todos los aspectos del programa de asbesto.

Esta notificación está siendo suministrada para cumplir con el requisito de notificación pública de AHERA. El plan de control de asbesto y el más reciente informe de inspección de su escuela está disponible en la oficina principal para revisión.

Es importante destacar que tanto EPA como Maryland State Department of the Environment (MDE) han indicado que la presencia de materiales ACM en las instalaciones no constituye, en sí, un peligro a la salud. Si el material no es dañado o perturbado, los trabajadores u otros ocupantes del edificio no corren peligro. MCPS Asbestos Management Program está diseñado para asegurar que cualquier material que contenga ACM permanezca en buenas condiciones hasta que sea retirado durante una renovación o proyecto de revitalización/expansión.

Si tiene preguntas, comuníquese con el Sr. John Conaway, Especialista en Salud Ambiental, Environmental Services/Indoor Air Quality Unit, Division of Maintenance, al 240-740-2331 o John_D_Conaway@mcps.org.